



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 08 - 0055 - 43	FECHA:	27/01/2025




Foto 1: Se observa deterioro de techado del centro educativo



Foto 2: Pintura de las paredes en mal estado



Foto 3: Estructura metalica de circulacion perimetral en mal estado.



Foto 4: Baños o Sanitarios en mal estado (Techo y accesorios)



Foto 5: Repello o cernido de paredes



Foto 6: Estructura de techado en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la COP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

