



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARCELAMIENTO SANTA ELENA SECACAO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTA ELENA SECACAO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0057-43	FECHA:	20 DE ENERO DE 2025



Foto1: TECHO DEL AULA



Foto 2: TECHO DEL AULA



Foto 3: TECHO DEL AULA



Foto 4: TECHO COCINA DE LA ESCUELA



Foto 5: TECHO COCINA DE LA ESCUELA



Foto 6: PUERTA COCINA DE LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM PARCELAMIENTO SANTA ELENA SECACAO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO SANTA ELENA SECACAO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0057-43	FECHA:	20 DE ENERO DE 2025



Foto1: VENTANA DE COCINA DE LA ESCUELA



Foto 2: PARED DE COCINA DE LA ESCUELA



Foto 3: BAÑO DE LA ESCUELA



Foto 4: TECHO DEL BAÑO DE LA ESCUELA



Foto 5: TECHO DEL BAÑO DE LA ESCUELA



Foto 6: PUERTA COCINA DE LA ESCUELA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público