



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GOBIERNO DE GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad San Miguel Actelá
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0058-43	FECHA:	18/02/2025



Foto1: Pared de la cocina en malas condiciones y no cuenta con puertas.



Foto 2: Techo de la cocina en malas condiciones.



Foto 3: Aula 1, 2, Dirección y Bodega con techo deteriorado, se necesita pintar las aulas en su exterior e interior así también cambio de puerta y cambio de costanera.



Foto 4: Aula 3 se necesita el cambio del techo ya que esta en mal estado así también cambio de puertas y el pintado respectivo.



Foto 5: Techo y puertas se necesita la reparación de los baños.



Foto 6: Puerta deteriorada de la bodega.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

