



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD XAMLUL CHIJOLOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0060-43	FECHA:	21/07/2025




Foto1: Sustitución de entechado de aulas



Foto 2: Sustitución de puertas



Foto 3: Reparación de piso




Foto 4: Mantenimiento a estructura de metal de ventanas (lijado, cepillado y pintura)




Foto 5: Pintura de muros para exterior e interiores de aulas



Foto 6: Reparación de tubo hg y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

