



Ministerio de Educación

GOBIERNO DE GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD XAMLUL CHIJOLOM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0060-43	FECHA:	21/07/2025



Foto1: Sustitución de entechado de aulas



Foto 2: Sustitución de puertas




Foto 3: Reparación de piso



Foto 4: Mantenimiento a estructura de metal de ventanas (lijado, cepillado y pintura)



Foto 5: Pintura de muros para exterior e interiores de aulas



Foto 6: Reparacion de banquetas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

