Ministerio de Educación
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO
## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS | PREVIO [x] | DURANTE [ ] | POSTERIOR [ ]

| | | | |
|---|---|---|---|
| DEPARTAMENTO: | ALTA VERAPAZ | MUNICIPIO: | SENAHU |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Comunidad San Fracisco La Calera No.I. |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-08-0069-43 | FECHA: | 28/05/2025 |

**Foto1: En esta fotografía se observa la cocina de la escuela que de urgencia necesita mejorarla ser atendida tanto en pared como entechado.**

**Foto 2: En esta fotografía se observa las láminas en mal estado que serán sustituidas por laminas troquelas.**

**Foto 3: En esta fotografía se observa el interior de la cocina que amerita su mejoramiento para la preparación de la alimemtación escolar.**

**Foto 4: En esta fotografía de observa el entechado del corredor del módulo 2 que se necesita de urgencia su remozamiento.**

**Foto 5: En esta imagen se puede apreciar la necesidad de entortar el corredor del módulo 2.**



**Foto 6: En esta fotografía se observa la necesidad de cambiar las puertas y el entechado de los baños (módulo 3).**

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

E.O.R.M. COMUNIDAD SAN FRANCISCO LA CALERA SENAHU, ALTA VERAPAZ

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN SAN FRANCISCO LA CALERA SENAHU, ALTA VERAPAZ