



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SAN FRANCISCO LA CALERA No. II	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN FRANCISCO LA CALERA No. II.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0070-43	FECHA:	18-02-2025.



Foto1: En esta fotografía se observa el entechado de la escuela en mal estado.



Foto 2: En esta fotografía se observa el cambio que necesita el entechado del módulo 1.



Foto 3: En esta fotografía se observa la infraestructura de la cocina, es urgente que se remodele para la alimentación de los niños.



Foto 4: En esta fotografía se observa una de las dos puertas que necesita su reparación.



Foto 5: En esta fotografía se observa los balcones de la escuela que necesita su lijado y pintado.



Foto 6: En esta fotografía se observa la parte de atrás de la escuela el entechado es lo primordial para remozarla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

