



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN ANTONIO LAS PUERTAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0071-43	FECHA:	1/12/2025



Foto1: SUSTITUCION DE ENTECHADO DE AULAS



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PISO



Foto 4: SUSTITUCIÓN Y REFORZAMIENTO DE COLUMNAS



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

