



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JUAN SEPALAU TZALAMILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0072-43	FECHA:	20/02/2025



Foto 1: Se observa el deterioro de la pintura de las paredes.



Foto 2: Se observa el la caseta donde se encuentra el inversor en mal estado.



Foto 3: Se observa las letrinas en mal estado



Foto 4: Se observa la pila de la cocina en mal estado.



Foto 5: Se observa en mal estado el techo de la cocina.



Foto 6: Se observa los vidrios de las ventanas en mal estado de la Escuela.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

