

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa San Francisco Semarac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0075-43	FECHA:	19/02/2025



Foto 1: Se observa el deterioro de las laminas del techo del establecimiento.



Foto 2: Se observa el deterioro de las costaneras de las aulas.



Foto 3: Se observa la necesidad de la colocacion de nuevas puertas para mayor seguridad en las entradas de las aulas



Foto 4: Se observa la necesidad de colocacion de nuevos vidrios de las ventanas



Foto 5: Se observa la necesidad de darle mantenimiento a la estructura de metal de ventana



Foto 6: Se observa la necesidad de la sustitucion de estructura de soporte de madera por metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OEF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

