

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SAN MARCOS TZALAMILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0082-43	FECHA:	20 DE FEBRERO 2025



Foto1: SUSTITUCION DE ENTECHADO DE AULAS




Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: PISO




Foto 4: PINTURA DE MURO INTERIOR Y EXTERIOR




Foto 5: PUERTAS



Foto 6: VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

