

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sesaltul Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0086-43	FECHA:	28/05/2025



Foto1: Pintura en paredes tanto en interior como exterior del establecimiento educativo.




Foto 2: Sustitución de vigas de madera en mal estado por estructura metálica para mayor durabilidad.



Foto 3: Instalación de balcones de metal debido al deterioro de los mismos.



Foto 4: Instalación de ventanas de metal para mayor seguridad del establecimiento, debido al deterioro de los mismos.



Foto 5: Instalación de lámina troquelada en aulas del establecimiento, debido al deterioro de las laminas acanaladas.



Foto 6: Instalación de estructura metálica debido al deterioro de la madera.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público