

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHÜ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA MONTAÑESA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0093-43	FECHA:	20/1/2025



Se observa el deterioro del capote y el corredor del establecimiento.



Se observa el daño del corredor y la necesidad colocar piso.



Se observa el daño de las ventanas y vidrios de la escuela.



Se observa el deterioro de puertas de la dirección y los baños




Se observa el deterioro de cunetas de dos edificios



Se observa el deterioro de las laminas del techo y costanera de un aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD LA MONTAÑESA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0093-43	FECHA:	20/1/2025



Se observa el deterioro del cable que alimenta a las 2 establecimiento tanto lo exterior como lo interior.



Se observa el daño del techado y la necesidad de mejora la cocina.



se requiere accesorios o cambio de inodoro



Deterioro de ventanas y cunetas, requiere cambio.



se requiere nuevos accesorios para energia electrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

