



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHÚ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD EL CANAL ACTELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0102-43	FECHA:	18/02/2025



foto 1: sustitucion de láminas, por láminas troquelada y sustitución de vidrios .



foto 2: aplicación y cambio de pintura en pared exterior e interior.



foto 3: sustitución de baños, sanitario, lavamanos, puertas, lamina.




foto 4: sustitución de chapas para puertas de metal, vidrios y balcones.



foto 5: instalación de canal y tubo de agua pluvial.



foto 6: reparación de sistema eléctrico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

