



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SEHAJ CANGUACHA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEHAJ CANGUACHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0108-43	FECHA:	20 DE ENERO DE 2025



Foto1: Techo con goteras y en deterioro



Foto 2: Techo y puerta oxidadas



Foto 3: Paredes sucias por la falta de pintura.



Foto 4: Cocina en condiciones inadecuadas



Foto 5: Techo y falta de una puerta de metal



Foto 6: Baño fuera de servicio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público