



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	Senahu
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD SEPOC SAN FRANCISCO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD SEPOC SAN FRANCISCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0116-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Sustrucion de lamina, por laminas troqueladas calibre 26 aluzinc



Foto 2: Mantenimiento a estructura (fijado, cambio de ubo, cepillado y aplicado de pintura).




Foto 3: Mantenimiento de circulacion de la escuela



Foto 4: Sustrucion de Vidrios y ventanas



Foto 5: Mantenimiento a estructuras de metal de ventanas



Foto 6: Mantenimiento de Piso de concreto del corredor de la escuela

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

