



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Sebaalam Santo Domingo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0159-43	FECHA:	18/02/2025



Foto1: Cambio de pintura aula 1, 2 y Direccion y pintada de balcones.



Foto 2: Techo deteriorado y aula 1, 2 y Direccion.



Foto 3: Cambios de cocina de madera a concreto y cambio de puertas y ventanas de madera a metal.



Foto 4: Cambios de techado, costanera de madera a metal.



Foto 5: Entortado de cemento.



Foto 6: Reparacion y cambio de baño

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

