

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Sesoch Xalibe
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-0465-43	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Se observa el techo de la cocina en mal estado.



Foto 2: Se observa el mal estado de las costaneras de la cocina.



Foto 3: Se observa la necesidad de la sustición de la puerta.



Foto 4: Se observa la necesidad de la sustitucion de ventana de madera por metal mas vidrio.



Foto 5: Se observa necesidad de la reparacion de la torta de concreto de la cocina.



Foto 6: Se observa la necesidad de la sustitucion de las paredes de la cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.


 Firma y Sello del Presidente de la OPR




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

