

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	Senahú
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio Santiaguilla
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16 - 08 - 2085 - 42	FECHA:	21/02/2025



Foto 1: Se observa la necesidad de la reparacion del muro perimetral de block, para mayor seguridad del establecimiento.



Foto 2: Se observa la necesidad de darle manenimiento al porton principal del establecimiento.



Foto 3: Se observa la necesidad de reparar el repello de los baños del establecimiento.



Foto 4: Se observa la necesidad de colocacion de inodoro.



Foto 5: Se observa la necesidad de la sustitucion de la puerta.



Foto 6: Se observa la necesidad de la reparacion del muro perimetral de block, para mayor seguridad del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

