

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SENAHU
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM COMUNIDAD NUEVO SAN NICOLAS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD NUEVO SAN NICOLAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-08-2783-43	FECHA:	20/01/2025



Foto1: TECHO DE LAS AULAS A SUSTITUIR



Foto 2: PARTE FRONTAL DEL TECHO DE LAS AULAS A SUSTITUIR



Foto 3: VENTANALES DE LAS AULAS A SUSTITUIR



Foto 4: TECHO DE LA COCINA A SUSTITUIR



Foto 5: COCINA A REMOZAR




Foto 6: CONSECUENCIA DEL MAL ESTADO DEL TECHO DE LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

