

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	CENTRO OFICIAL DE PREPRIMARIA BILINGÜE	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHITAÑA ESQUIPULAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0061-41	FECHA:	06 de Octubre de 2025




Foto1: EL ESPACIO DESTINADO PARA COCINA, NO CUENTA CON LAS CONDICIONES NECESARIAS.




Foto 2: LOS BAÑOS SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO NECESITAN SER REMOZADOS.



Foto 3: EL PISO DEL SALON ESTA EN MAL ESTADO, SE REQUIERE ENTORTADO.



Foto 4: REPARACION DE VIDRIOS Y BALCON PARA EL MODULO DEL AULA DE PREPRIMARIA.




Foto 5: ALGUNAS ÁULAS NO CUENTAN CON CANALES DE AGUA PLUVIAL.



Foto 6: Cambio de lámina normal a troquelada de dos aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRU

Firma y Sello Director Centro Educativo Público