

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cooperativa Agrícola San Vicente R.L.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0098-42	FECHA:	17/02/2025



Foto 1 FOTOGRAFIA DEL MODULO NO. 4 PISO. PISO DE CONCRETO EN MAL ESTADO.



Foto 2 FOTOGRAFIA DEL MODULO NO. 4, PISO DE CONCRETO DE DIRECCION CON DETERIORO Y GRIETAS.



Foto 3 MÓDULO 4: PANORAMICA ESTADO DE VENTANAS



Foto 4 MÓDULO 1, PUERTAS Y VENTANAS CON HUMEDAD.



Foto 5 MÓDULO 2: LAMINAS CON DETERIORO.



Foto 6 COCINA: NO CUENTA CON ESTUFA MEJORADA.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del EODP




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

