



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PAJAL CRUCERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0109-43	FECHA:	FEBRERO 2025



Foto 1: Se observa deterioro y oxidación de techo, desprendimiento de pintura en las paredes del modulo No. 1




Foto 2: Se Observa deterioro en las Costaneras del modulo No. 1



Foto 3: Se observa falta de pintura en la pared.



Foto 4: Se observa deterioro en los balcones de los modulos y vidrios faltantes.



Foto 5: Se observa , canales faltantes, y pinturas desgastadas en todos los módulos.



Foto 6: Se observa deterioro en el piso del modulo No. 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

