



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PAJAL CRUCERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0109-43	FECHA:	26 DE MAYO AL 17 DE AGOSTO



Foto1: reparación de sistema eléctrico



Foto 2: remodelación de los baños



Foto 3: pequeña circulación



Foto 4: rehabilitación de pared



Foto 5: repellar con monocapa, todos los edificios



Foto 6: cambio de piso rajadas y mantenimiento a la pared

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

