



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PAJAL CRUCERO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0109-43	FECHA:	15 DE AGOSTO 2025



Foto1: TRABAJO FINALIZADO DE CAMBIO DE PINTURA



Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTAS Y VENTANAS



Foto 3: MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE UN NUEVO BAÑO



Foto 4: CONSTRUCCION DE MURO





Foto 5: CIRCULACION DE MURO PERIMENTAL



Foto 6: CAMBIO DE CUBIERTA DE LAMINA E INSTALCION DE ENERGIA ELECTRICA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público
