

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XEHU SEQUILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0119-43	FECHA:	14/10/2025



Foto1: Sustitucion de cubierto de lamina de 16.00 mts x 12.00 mts



Foto 2: Sustitucion de estructura de techo en mal estado.




Foto 3: Sustitucion de pintura del interior y exterior.



Foto 4: remodelacion, ampliacion y Colocacion de puertas de metal del sanitario.



Foto 5: Instalacion de vidrios transparentes.



Foto 6. Sustitucion de chapas yale.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el número de hojas.



Firma y sello del Presidente




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

