



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XEHU SEQUILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0119-43	FECHA:	28/11/2025



Foto1: Mantenimiento de estructura metalica con pintura anticorrosivo.



Foto 2: Avance de habilitación de paredes para el servicio de baños.



Foto 3: Instalacion de estructura de soporte.



Foto 4: Instalación de cubierta de lámina/troquelada.



Foto 5: Desinstalación de lámina normal.



Foto 6: Se visualiza que ya esta instalada cubierta de lámina, estructura de soporte y mantenimiento de puertas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

