

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO XEHU SEQUILA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0119-43	FECHA:	28/11/2025



Foto 1: Instalacion de banos



Foto 2: Instalaciones de las puertas de banos



Foto 3: Instalacion de estructura de costaneras



Foto 4: Instalación de cubierta de lámina/troquelada.



Foto 5: Cambio de pinturas de interna y externa




Foto 6: trabajos finalizados

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

