

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tamajul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0126-43	FECHA:	Febrero de 2025



Foto 1: La cubierta de lámina de la escuela se encuentra deteriorada y con goteras.




Foto 2: La puerta de la dirección es de madera, se encuentra en mal estado, lo que dificulta cerrarla.




Foto 3: La puerta del salón de Primero y Segundo primaria tiene la chapa deteriorada que dificulta abrir el salón con facilidad.



Foto 4: Las puertas de los sanitarios son de madera, estando a la intemperie se ha deteriorado.




Foto 5: El suelo de la escuela es de torta de concreto, se ha deteriorado.



Foto 6: La malla que rodea el establecimiento se ha deteriorado hasta tener agujeros que vuelven inseguro el espacio.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPF


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público