



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIBAX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0130-43	FECHA:	17/02/2025



Foto 1: Sustrucción de cubierta de láminas.



Foto 2: Aplicación de pintura en su interior y exterior.



Foto 3: Sustrucción de puertas y ventanas en mal estado.



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de cemento.




Foto 5: Sustrucción de la estructura del techo.



Foto 6: Mantenimiento de paredes y columnas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

