

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SACAJ RAXQUICHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0131-43	FECHA:	17/02/2024



SUSTITUCIÓN DE TECHO YA QUE EL QUE TENEMOS ESTA EN PESIMAS CONDICIONES



REPELLO DE PARED Y SUSTITUCIÓN DE VENTANAS Y PINTURA DE MUROS DE EXTERIORES E INTERIORES



SUSTITUCIÓN DE VIGAS DE MADERA POR COSTANERAS



REPARACIÓN DE TORTA DE CORREDOR DE LA ESCUELA



REPARACION DE CUBIERTA DE LAMINA Y SUSTITUCION DE BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



REPARACION DE TORTA DE AULAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

