



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD ESPERANZA QUIHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0142-43	FECHA:	23 DE OCTUBRE DE 2025



Foto1: Sustitución de cubierto de lámina



Foto 2: Sustitución de tres puertas de Baño



Foto 3: Sustitución de canales



Foto 4: Mantenimiento de Sistema Eléctrico




Foto 5: Mantenimiento de puertas



Foto 6: Sustitución de estructura del techo del corredor

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Vilma Floriselda Tot Botzoc

Firma y sello del Presidente de la



Mauro Cholom Caal

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

