

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carcha
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SESARB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SESARB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0160-43	FECHA:	



Foto 1: Instalacion de piso ceramico en tres aulas modulo 1.



Foto 2: Colocacion de canales y bajadas de agua pluvial



Foto3: Colocacion de barandas



Foto 4: Colocacion de barandas



Foto 5: Intalacion de puertas de Sanitarios



Foto 6: Instalacion de inodoros de plastico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

