

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SEJACTUAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0162-43	FECHA:	FEBRERO 2025



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINAS EN MAL ESTADO EN AULAS DEL MODULO 2



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINAS EN MAL ESTADO EN AULAS DEL MODULO 1



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA EN MAL ESTADO



Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO



Foto 5: SUSTITUCION DE VENTANAS Y PUERTA DE MADERA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO



Foto 6: MANTENIMIENTO DE PINTURA A PAREDES EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---