

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Alta verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tonirum
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0164-43	FECHA:	17/02/2025



Foto1: Estructura de madera de cocina, deteriorado por humedad por viento y lluvia.



Foto 2: Paredes de cocina con lamina para permitir la ventilacion.



Foto 3: Vista de piso de concreto sin alisado.



Foto 4: Panoramica de baños.



Foto 5: Puerta de baño esta en malas condiciones.



Foto 6: Cubierta del baño en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Pedro Cholom Mucui

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

