

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M Aldea chipoip	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chipoip
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0166-43	FECHA:	Febrero 2025



Foto1: Sustitución de madera con ventana de vidrio y sustitución de reglas y vigas de madera por costaneras, laminas y vigas de metal. AULA No.1



Foto 2: Sustitución de madera para el seguimiento de block. AULA No.1



Foto 3: Sustitución de madera por ventanas hechas de vidrio y el techo cambiarlo por costaneras, vigas y laminas. AULA No.2



Foto 4: Sustituir la madera por block. AULA No.2




Foto 5: Sustituir la madera por block y las puertas de madera por unas nuevas de metal. COCINA



Foto 6: Cambiar el techo completamente. COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de M.O.P.E.




 Firma y Sello Director Centro Educativo

