



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SETZAC SECONON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0170-43	FECHA:	FEBRERO 2025



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINAS EN AULAS



Foto 2: REHABILITACION DE PARED, REPELLO EN PAREDES Y SUSTITUCION DE LAMINAS



Foto 3: SUSTITUCION DE VENTANAS



Foto 4: MANTENIMIENTOS DE BAÑOS



Foto 5: SUSTITUCION DE LETRINAS




Foto 6: SUSTITUCION DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jose choc

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

