

Ministerio de Educación
GuatemalaREGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIRREACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0172-43	FECHA:	20/10/2025



Foto 1: Sustrucion de cubierto de lamina de la cocina de 10.00 mts x 7.00 mts




Foto 2: Sustrucion de estructura de techo de la cocina de 10.00 mts x 7.00 mts




Foto 3: REHABILITACION DE PAREDES DE LA COCINA DE 10.00 MTS X 7.00 MTS




Foto 4: CAMBIO DE PISO A PISO CERAMICO DEL EDIFICIO ESCOLAR DE 4 MODULOS DE 7.00 MTS X 7.00 MTS



Foto 5: Sustrucion de puerta de madera a Metal de la cocina.




Foto 6: Pinturas en interior y exterior del edificio escolar de 30.00 mts x 7.50 mts

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIRREACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0172-43	FECHA:	10/08/2025




SE NECESITA CAMBIAR EL TECHO DE LA COCINA



SE NECESITA CAMBIAR LA PARED DE LA COCINA



SE NECESITA TERMINAR CON BLOCK LA PARED DE LA COCINA



SE NECESITA COLOCAR VENTANAS DE LA COCINA



SE NECESITA COLOCAR PISO DE CEMENTO EL LA COCINA



SE NECESITA CABIAR LA PUERTA DE LA COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público