



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHIRREACTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	16-09-0172-43	FECHA:	23/12/2025




Foto 1: SE COLOCO PISO CERAMICA EN ELAULA No. 01



Foto 2: SE COLOCO PISO CERAMICA EN LA DIRECCION DEL CENTRO EDUCATIVO



Foto 3: SE COLOCO PISO CERAMICA EN EL AULA No.02



Foto 4: SE COLOCO PISO CERAMICA EN LOS TRES AULAS DEL CENTRO EDUCATIVO




Foto 5: SE COLOCO PISO CERAMICA EN EL AULA No. 03



Foto 6: REVERSO DE LAS AULAS DEL CENTRO EDUCATIVO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público