



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SEBULBUXHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0184-43	FECHA:	28/05/2025



Foto1: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, CAMBIO DE PUERTA Y PINTURA AULA No. 1



Foto 2: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, CAMBIO DE PUERTA Y PINTURA AULA No. 2



Foto 3: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, CAMBIO DE PUERTA Y PINTURA AULA No. 3



Foto 4: COLOCACIÓN DE PISO CERÁMICO, CAMBIO DE PUERTA Y PINTURA AULA No. 4



Foto 5: ENTECHADO COCINA ESCOLAR. CAMBIO DE PUERTA, VENTANA Y PINTURA



Foto 6: COLOCACIÓN DE 2 PUERTAS DE BAÑOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

