

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SECHAJ NAZARENO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SECHAJ NAZARENO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09- 0186 -43	FECHA:	17 DE FEBRERO DE 2025



Foto 1: Vista posterior de aula, vidrios quebrados.



Foto 2: Vista corredor del establecimiento, ventanas con vidrios quebrados.



Foto 3: Pared exterior con deterioro por falta de mantenimiento.



Foto 4: Sanitarios con daños por lluvia.



Foto 5: Pintura deteriorada por humedad.



Foto 6: puerta de metal deteriorada en pintura y partes oxidadas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OEA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

