

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SENIMLAJA CANDELARIA I	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SENIMLAJA CANDELARIA I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1609018843	FECHA:	17/02/2025



Foto1: Vista panorámica lado posterior de aula No. 2, con presencia de humedad en paredes.



Foto 2: Cubierta de aula No. 2 con visible deterioro.



Foto 3: Piso de torta de concreto con grietas.



Foto 4: Puertas de sanitario con presencia de óxido.



Foto 5: Puerta de Aula No. 2 con deterioro por humedad por ser de madera.



Foto 6: Paredes exterior de dirección con deterioro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPI

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

