

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO SESAB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SESAB
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0190-43	FECHA:	17 DE FEBRERO 2025



Foto 1: Sustrucion de ventanas de madera a metal con vidrio del modulo 01.



Foto 2: Colocacion de piso de torta de cemento en el corredor del establecimiento.



Foto 3: Sustrucion de piso de concreto.



Foto 4: colocacion de pintura en su interior y exterior.




Foto 5: Reabilitacion de estructura de pared.



Foto 5: Sustrucion de puertas de madera a metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la ORF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--