



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SESACLUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SESACLUM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0191-43	FECHA:	18/02/2025



Foto 1: Sustrucion de cubierta de lamina



Foto 2: Rehabilitacion de Paredes



Foto 3: Sustrucion de puertas de Madera a Metal



Foto 4: Mantenimiento de Ventanas Y Colocacion de Vidrios



Foto 5: Sustrucion de Estructura de Techo



Foto 6: Contencion

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público