

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHÁ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO VISTA HERMOSA XALIHA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0196-43	FECHA:	FEBRERO 2025



Foto1: MANTENIMIENTO DE COSTANERAS DE AULAS



Foto 2: SUSTITUCION DE LAMINAS EN MAL ESTADO EN AULAS



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO EN MAL ESTADO POR PISO CERAMICO



Foto 4: MANTENIMIENTO DE PINTURA DE PAREDES DE BAÑOS YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO



Foto 5: SUSTITUCION DE LETRINAS EN MAL ESTADO



Foto 6: MANTENIMIENTO DE PINTURA EN PAREDES EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

