

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHIJALAL TANCHI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0197-43	FECHA:	28/05/2025



Foto 1: Sustrucción de canales de agua plubial ya que se encuentran en mal estado.



Foto 2: Mantenimiento de pintura en areas exteriores y interiores ya que se encuentra en mal estado



Foto 3: Mantenimiento de pared de baños y sustitucion de laminas en mal estado



Foto 4: Mantenimiento de muro perimetral ya que se encuentra en mal estado




Foto 5: Sustrucción de puertas de metal de baños ya que se encuentran en mal estado





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

