



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Alta Verapaz	MUNICIPIO:	San Pedro Carchá
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chijalal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0197-43	FECHA:	21 de julio de 2025



Foto1: Trabajando y cambiando los canales.




Foto 2: preparando la pintura para el seguimiento de cambiar la pintada de la pared.



Foto 3: Trabajando del baño que estaba mal.



Foto 4: Dando mantenimiento la construcción del perímetros.



Foto 5: Se cabio las puertas del baño.

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

