

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA SELEMLO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA SELEMLO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0198-43	FECHA:	FEBRERO 2025



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINAS EN AULAS EN MAL ESTADO



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA METALICA Y VIDRIOS EN MAL ESTADO



Foto 3: MANTENIMIENTO A BAÑOS EN MAL ESTADO




Foto 4: SUSTITUCION DE PUERTA DE METAL DE AULA EN MAL ESTADO



Foto 5: SUSTITUCION DE PUERTAS DE MAETAL DE BAÑOS EN MAL ESTADO



Foto 6: SUSTITUCION DE COSTANERAS EN MAL ESTADO DE AULA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

