

**REGISTRO FOTOGRÁFICO**  
**PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO ☒      DURANTE ☐      POSTERIOR ☐

|                             |                            |                                |                       |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | ALTA VERAPAZ               | MUNICIPIO:                     | SAN PEDRO CARCHA      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM ALDEA SEPACAY SECONON | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA SEPACAY SECONON |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 16-09-0200-43              | FECHA:                         | FEBRERO 2025          |



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINAS EN MAL ESTADO EN AULAS




Foto 2: SUSTITUCION DE PUERTA DE MADERA EN MAL ESTADO POR PUERTA DE METAL



Foto 3: MANTENIMIENTO DE PISO DE CONCRETO EN MAL ESTADO



Foto 4: MANTENIMIENTO DE PARED DE AULAS



Foto 5: SUSTITUCION DE LAMINAS EN MAL ESTADO



Foto 6: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPA



  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

