

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

 PREVIO ☒ X

 DURANTE ☐

 POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	ALTA VERAPAZ	MUNICIPIO:	SAN PEDRO CARCHA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SECANCHO I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	16-09-0208-43	FECHA:	FEBRERO 2025



Foto 1: Se observa el estado de la cocina a remozar.



Foto 2: Se Observa la necesidad de cambio de laminas de la direccion del establecimiento y las costaneras.



Foto 3: Se observa la necidad de colocar canales de bajadas de aguas fluviales en el modulo 1 y 2 asi mismo el murro perimetral



Foto 4: Se observa la necesidad de mantenimiento de la ventana en el modulo 1 y 2





Foto 5: Se observa la necesidad de reparacion de piso de torta de concreto que une el modulo 1 y 2



Foto 6: Se observa el deterioro de la puerta en el modulo 1 y 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---